

# YCM TCV2000A

VERTIKAL FLEROPERATIONSMASKIN  
VERTICAL MACHINING CENTER



## SPECIFIKATION

|                 |                    |             |
|-----------------|--------------------|-------------|
| Lagernummer     | Stock Number       | 060849      |
| Längdrörelse    | Longd. travel:     | 2000mm      |
| Tvårrörelse     | Crosstravel:       | 520mm       |
| Vertikalrörelse | Vertical travel:   | 540mm       |
| Bord            | Table:             | 2500x520mm  |
| Bordbelastning  | Table load:        | 2000kg      |
| Spindelvarvtal  | Spindlespeed:      | 60-12000rpm |
| Spindelkona     | Spindle taper:     | BBT40       |
| Verktgysväxlare | ATC:               | 30pos.      |
| Effektbehov     | Powersupply:       | 53kVA       |
| Årsmodell       | Manufacturingyear: | 2012.09     |
| Längd           | Length:            | 4650mm      |
| Bredd           | Width:             | 3235mm      |
| Höjd            | Height:            | 2845mm      |
| Vikt            | Weight:            | 13300kg     |

## INFORMATION

- Fanuc MXR-200FB styrsystem
- Runtime: 3060h
- Hård & mjukvara för pendelkörning 2x650mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



